

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3


CUSTOMER

XYZ

VENDOR A

VENDOR B

100



130

134

152

154




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7a




FIG. 7b




FIG. 7c




FIG. 7d




FIG. 8





FIG. 9a






FIG. 10




FIG. 11a




FIG. 11b




FIG. 11c




FIG. 11d




FIG. 12a




FIG. 12b




FIG. 12c




FIG. 13a




FIG. 13b




FIG. 13c

PERCENTAGE OF TIME
RUNNING




FIG. 13d

PERCENTAGE OF TIME
WORKING




FIG. 13e

PERCENTAGE OF TIME
RUNNING




FIG. 13f

PERCENTAGE OF TIME
WORKING




FIG. 13g




FIG. 14